

Art. 296 - Verifiche

Ultima modifica: Lunedì, 19 Luglio 2021 11:14

Visite: 4585

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'[allegato XLIX](#) siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462.